

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA – HEŘMANŮV MĚSTEC

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE PRO PRVNÍ ETAPU HRACÍ ČÁSTI VARHAN –

POSITIV, ROK 2022





Hřidelová deska pozitivu – demontáž

Hřidelová deska pozitivu – po dokončení






Hřidelová deska pozitivu – detaily

Hřidelová deska pozitivu – detaily





Vzdušnice pozitivu – před demontáží

Vzdušnice pozitivu – po dokončení





Vzdušnice pozitivu – detaily poškození na pulpetové desce






Vzdušnice pozitiv – detaily pulpet

Vzdušnice pozitivu – detaily okožení







Předchozích 5 fotek – Píšťalnice a lavičky pozitivu – po restaurování

Následujících 3 fotek – Píšťalnice a lavičky – nálezový stav a restaurování





Lavička – průběh snímání barvy

Lavička – zničené konce laviček



Popis na původní Copula minor 4'. Dle sdělení P.Řezáče se nakonec zřejmě jedná o původní písmo, které bylo psané inkoustem a proto přežilo všechny předchozí zásahy – snímání barvy, čištění parou, broušení (zřejmě varhanář Poláček) i petrifikaci – právě díky tomu, že na rozdíl o tužky se inkoust vpíjí hluboko do struktury dřeva.





*Dřevěné píšťaly pozitivu – průběh restaurátorských prací – po dokončení petrifikace
Na spodní fotce jsou patrné různorodé výřezy, ty budou revidovány až při zvukových zkouškách*





Kovové píšťaly pozitivu – poškození před restaurováním





Kovové píšťaly – průběh restaurování





Kovové pišťaly – jednotlivé řady po dokončení





Kovové pišťaly – jednotlivé řady po dokončení





Tlumičí bedna pro motor a regulační záklopka





Nový ventilátor – Daminato





Demontáž pozitivu – pohled do píšťaliště nástroje

Demontáž pozitivu – nálezový stav Copula minor 4'





Cis strana pozitivu – pohled do píšťaliště před demontáží